

## Týn nad Bečvou

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 437.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek   | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A  | PA | TR | PTR | T   | O   | M  | celkem |
|---------|--------|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|--------|
| 437     | 7-3650 | 68 | 28 | 3   | 25 | 7   | 9  | 18 | 0  | 11 | 6   | 175 | 709 | 14 | 898    |

| Silnice                    | Úsek   | 2000        |      |    | 2005 |      |      |     | Rozdíl v |      |
|----------------------------|--------|-------------|------|----|------|------|------|-----|----------|------|
|                            |        | Přezvoň     | M    | SD | T    | O    | M    | NSc | %        |      |
| 437                        | 7-3650 | 145         | 56,5 | 18 | 72,8 | 17,5 | 70,9 | 14  | 80,8     | 23,4 |
| 437                        | 7-3650 | objekt - O1 | 61,6 |    | 70   |      | 54,5 |     |          | 60   |
|                            |        | 7,5 m       | 59,2 |    | 70   |      | 52,2 |     |          | 60   |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |        |             |      |    |      |      |      |     |          |      |

| Silnice | Úsek   | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín       |
|---------|--------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 437     | 7-3650 | /                     | 0                        | IPO               | /           | /                   | /            |
| 437     | 7-3650 | /                     | 0                        | změny povrchu     | /           | /                   | po roce 2013 |
| 437     | 7-3650 | /                     | 0                        | PHS               | /           | /                   | /            |
| 437     | 7-3650 | /                     | 0                        | obchvat           | /           | /                   | /            |

**Hodnocení:** Hlavní komunikace prochází západní částí obce. Intenzita dopravy na komunikaci je nízká. Kolem komunikace nejsou nadlimitním hlukem ohroženy žádné objekty.