

Rejviz

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 453.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
|---------|--------|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|--------|
| 453 | 7-2060 | 79 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 113 | 678 | 4 | 795 |

| Silnice | Úsek | 2000 | | | 2005 | | | Rozdíl v % |
|--------------------------------|--------|-------------|---|---------------|----------|------|------------|------------|
| | | Přístupové | M | Společné | Pokles v | M | NS | |
| 453 | 7-2060 | 85 bodů | 0 | 59,3 | 70 | 51,7 | 60 | |
| 453 | 7-2060 | objekt - O1 | 0 | 57,1 | 70 | 49,5 | 60 | |
| 453 | 7-2060 | 7,5 m | 0 | 57,1 | 70 | 49,5 | 60 | |
| nepřesnost modelu $\pm 2,2$ dB | | | | | | | | |
| 453 | 7-2060 | 0 | 0 | změny povrchu | 3 | 7,46 | 31.12.2008 | |
| 453 | 7-2060 | / | 0 | PHS | / | / | / | |
| 453 | 7-2060 | / | 0 | obchvat | / | / | / | |

Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je nízká. Nadlimitně nejsou nadlimitně zasaženy hlukem žádné domy okolo silnice II. třídy.